

服务宗旨: 快速响应, 达到满意, 超过期望

# HZCD-65 超高压电缆护层故障高压信号源

产品说明

## 武汉赫兹电力设备有限公司

地址: 武汉市东西湖区吴北路 225 号孚特工业园

网址: www. whhezi. com

全国统一服务热线: 027-83267669

邮箱: whhezi@163.com



服务宗旨: 快速响应, 达到满意, 超过期望

## 尊敬的顾客:

感谢您购买本公司 HZCD-65 超高压电缆护层故障高压信号源。在您初次使用该仪器前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话,我们会用附页方式告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全!

#### 安全要求

请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到 损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。

为了防止火灾或人身伤害,只有合格的技术人员才可执行维修。

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。

**产品接地。**本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。

**注意所有终端的额定值。**为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在 对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。

**在有可疑的故障时,请勿操作。**如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行检查,切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

--安全术语

警告: 警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心: 小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

地址:武汉市东西湖区吴北路 225 号孚特工业园 全国统一服务热线: 027-83267669

网址: www. whhezi.com 2 邮箱: whhezi@163.com

服务宗旨: 快速响应, 达到满意, 超过期望

## 目 录

第一章 概述	3
一、概述	4
二、功能特点	4
三、技术指标	
第二章 设备结构	de Jane
一、发射机	
第三章 使用方法	
一、工作原理	
二、护层故障定点	
第四章 注意事项	7
第五章 售后服务和质量承诺书	8

地址: 武汉市东西湖区吴北路 225 号孚特工业园

网址: www.whhezi.com



服务宗旨: 快速响应, 达到满意, 超过期望

## 第一章 概述

### 一、概述

超高压电缆护层故障信号发生器,能够为超高压电缆护层故障定点提供高压脉冲信号源。与本公司生产的电缆故障跨步电压定点仪配合使用,可以对电缆护层故障进行精确定点。

## 二、功能特点

- 1. 内置高压恒流源,输出的电压、电流连续可调,允许输出长期短路运行。
- 2. 具有接地闭锁、高压零位启动等多重安全防护功能。
- 3. 能为超高压电缆护层故障定点提供信号源。
- 4. 发射机可使用市电、发电机供电,传感器和接收机干电池供电。

## 三、技术指标

- 1. 定位精度: 0.2米
- 2. 发射机输出特性:
  - (1) 输出频率 1Hz
  - (2) 开路电压: 基波有效值  $0^{\sim}2800V$ , (脉动直流,峰值 8kV,相当于 10kV 线路的相电压峰值);
  - (3) 短路电流: 基波有效值 0~35mA (脉动直流,峰值 100mA)
- 4. 发射机电源: AC 220V 市电,可接发电机(输出功率≥1500W)
- 5. 发射机功率: 最高功率 900W
- 6. 体积: 417×234×318mm;
- 7. 质量: 发射机 16.8kg;
- 8. 使用条件: 温度:-10℃-40℃, 湿度 5-90%RH, 海拔<4500m

## 第二章 设备结构

本设备包括发射机、传感器、接收机及相关附件:发射机的接线盘、输出连接线、挂线杆、 电源线及保护地线,传感器的挂线杆等组成。

#### 一、发射机

发射机用于向故障线路施加超低频脉动直流信号使接地故障复现,电流由发射机输出,流经故障线路,在接地点入地并返回发射机。

地址: 武汉市东西湖区吴北路 225 号孚特工业园 全国统一服务热线: 027-83267669

网址: www. whhezi.com 4 邮箱: whhezi@163.com



服务宗旨: 快速响应, 达到满意, 超过期望

#### 发射机面板如图 2-1-2 所示:




图 2-1-2 发射机面板

#### 其中:

- 1. 电源插座、保险管、电源开关: 用于连接 220V 电源线, 更换保险管, 以及进行电源的开关。
- 2. 高压合按钮: 电源开关打开之后,需要电压调整在零位时,按"高压合"
- 3. 按钮,设备才有高压信号输出。
- 4. 高压分按钮: 用于停止设备输出。
- 5. 零位指示: 用于指示调压旋钮处在零位。
- 6. 保护指示: 用于指示设备进入保护状态。该指示灯亮时,表示设备处于保护闭锁状态,设备停止信号输出。调整"输出调整"旋钮至零位,复位该指示灯。
- 7. 输出调整旋钮:用于调整输出电流、电压大小。该旋钮只有在零位时(零位指示灯亮), 才能按"高压合"按钮启动发射机正常输出信号。
- 8. 保护电流:用于指示设备输入电流的大小,如输入电流大于保护定值 4A,则内部保护电路动作,设备停止工作。此时需要将电压调整旋钮调至零位后复位保护电路,然后重新调整电流大小。
- 9. 输出电压: 用于指示设备输出电压的大小
- 10. 保护地端子:用于连接保护地线,接大地网。
- 11. 测试地插座:接工作接地线,接大地网。

地址: 武汉市东西湖区吴北路 225 号孚特工业园

全国统一服务热线: 027-83267669

网址: www. whhezi. com



服务宗旨: 快速响应, 达到满意, 超过期望

## 第三章 使用方法

#### 一、工作原理

在故障线路停运后,首先由发射机向线路施加电压使故障重现。电流由发射机发出,流经故障 线路,在接地点入地并通过大地返回发射机。

发射机输出为脉动直流信号,频率为超低频 1Hz,频率越低则受系统分布电容的影响越小。 理论上讲纯直流信号抗分布电容影响的能力最强,但使用纯直流信号很难避免地磁影响,经过理 论计算和实际验证,1Hz 信号已能满足绝大多数现场测试需求。

#### 二、护层故障定点

超高压电缆护层故障测距仪具有高压脉冲输出功能,可用于超高压电缆护层故障定点的信号源。

#### 1、定点时的接线:

接线如图 3-2-1 所示:




图 3-2-1 定点时的接线

把超高压电缆护层故障信号发生器的电源线、高压输出线连接好,红色夹钳接故障相护层; 黑色夹钳和接地夹钳与接地体相连; "保护地"与地相连。在故障电缆对端需做好安全监护工作。

#### 2、接地检查

打开电源开关,电源指示灯亮,表示测距仪接地良好。若电源指示灯闪烁,则表示测试地和保护地之间的电阻太大,应关闭电源,重新检查保护接地和工作接地是否可靠。夹钳和接地体可能存在氧化层,用夹钳夹住接地体后用力摩擦去掉氧化层,确保连接可靠。

6

#### 3、高压电源调节:

确认测距仪的接线正确,并在对端采取安全措施后。

打开电源开关, 电源指示灯亮, 但此时发射机并没有信号输出。

地址: 武汉市东西湖区吴北路 225 号孚特工业园

全国统一服务热线: 027-83267669

网址: www. whhezi. com

邮箱: whhezi@163.com



服务宗旨: 快速响应, 达到满意, 超过期望

#### 启动输出:

先将"输出调整"旋钮调至零位,"零位指示"灯亮,然后按"高压合"按钮,慢慢顺时针调整"输出调整"旋钮,"零位指示"灯熄灭,发射机开始输出,继续调整"输出调整"旋钮,使输入电流最大,而且保护指示灯不亮,若保护指示灯点亮,说明线路故障电阻较小,输入电流过大。此时需要逆时针调整"输出调整"旋钮到零位后,重新调整至合适的位置。

#### 停止输出:

若需要停止输出,可按"高压分"按钮。

工作完毕后,关闭电源,撤除接线。

#### 5、故障定点:

用电缆故障跨步电压定点仪,在故障测距所得结果附近进行定点。电缆故障跨步电压定点仪的使用方法参见其用户手册

测试完成后需关闭仪器电源,用放电棒对所有护层充分放电后,再拆除仪器接线,把线收好以便下次使用。

## 第四章 注意事项

- 1、仪器为高压设备,使用时应按规程操作,同时要有相应的监护措施。仪器使用完毕后,一定 要将电缆充分放电,确保人身安全。
- 2、严禁拆卸仪器,仪器内部部分电路有高压储能,即使在断电状态拆卸仪器也会有触电危险。
- 3、仪器若出现问题,请不要试图自行维修,以免发生触电危险。请立即与本公司联系,由本公司专业人员处理。

#### 安全警告:

- 仪器最大输出电压 10kV, 注意安全!
- 在仪器工作时要远离输出夹钳!
- 不得将金属物插入仪器内!
- 仪器严禁拆卸!以防触电!

地址: 武汉市东西湖区吴北路 225 号孚特工业园

全国统一服务热线: 027-83267669



服务宗旨: 快速响应, 达到满意, 超过期望

## 售后服务和质量承诺书

为了更好的服务用户,做好及时的使用指导和售后服务,武汉赫兹电力设备有限公司以"技术领先、质量可靠、轻便易用"为产品宗旨和"快速响应、达到满意、超过期望"为服务宗旨,保证用户在购买、使用、维护产品的每一个过程中都有非常完美的客户体验。

#### 一、产品质量承诺:

- 1、产品的制造和检测均符合国家标准及行业标准。
- 2、我公司所提供的产品在质保期内如果存在质量问题,我公司保证全力解决,达到用户满意。

#### 二、产品的质保:

自整机收到货后提供壹年免费维修,终身维护服务。在仪器的使用年限内,本公司将长期提供仪器的维护、使用培训、软件升级、配件供应等相关服务。

#### 三、售后服务能力:

- 在设备的设计使用寿命期内,我公司承诺保证设备的正常使用。壹年内出现故障免费保修, 超过壹年或因用户使用不当造成损坏,仍免费提供技术服务,如需更换零部件,仅收取材料 成本费。
- 仪器在质保期内如出现故障,请及时与本公司联系,我们将根据情况采取下列措施之一为您服务:□返厂维修□上门维修□更换新仪器□提供应急备品

#### 四、服务管理制度及体系:

- 1、售前服务: 免费向用户提供技术资料,安排客户对我公司进行考察。
- 2、**售中服务**: 为防止用户选型不当而造成不必要的损失,我公司为用户提供专业的技术选型和指导。在发货前公司会拍摄专业的产品操作视频进行指导,确保正确使用该产品,同时也可以通过电话、视频进行技术交流,让用户用得安心。
- 3、售后服务: 我公司在 2 小时内响应维护服务, 24 小时技术支持,可以通过电话、视频进行指导,为更好的做产品售后服务工作,及时接收用户反馈的问题,公司设有专门的售后服务电话: 027-83267669,有专业人员接听并及时做好反馈记录,并提供解决问题的办法。如有需要到现场指导的,公司会根据客户实际情况(本省之内)24 小时内到达现场处理,外地(外省)48 小时到达现场处理,安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。除此之外,我公司将定期回访客户的使用情况,提供专业的技术支持,做好回访记录。

4、售后服务申明:本公司所提供的技术支持服务均为免费服务。

地址:武汉市东西湖区吴北路 225 号孚特工业园 全国统一服务热线: 027-83267669

网址: www. whhezi.com 8 邮箱: whhezi@163.com